

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

| | |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称 | 点 検 日 |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成26年 3月 4日 |

1、遮水工の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
| | 有 | 無 | |
| シート状況 | | | |
| 突起物による損傷の有無 | | ○ | |
| 接合部の剥離の有無 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

2、擁壁の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
| | 有 | 無 | |
| 擁壁状況 | | | |
| 沈下、傾斜、迫り出し | | ○ | |
| クラック | | ○ | |
| コンクリートの剥離 | | ○ | |
| 鉄筋の露出、腐食 | | ○ | |

3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 備考 |
|---------|------|---|----|
| | 有 | 無 | |
| フェンス状況 | | | |
| フェンスの破損 | | ○ | |
| 周縁状況 | | | |
| ごみの飛散 | | ○ | |
| 道路の汚れ | | ○ | |
| | | | |

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

| | |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称 | 点 検 日 |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成26年 2月 7日 |

1、遮水工の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
| | 有 | 無 | |
| シート状況 | | | |
| 突起物による損傷の有無 | | ○ | |
| 接合部の剥離の有無 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

2、擁壁の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
| | 有 | 無 | |
| 擁壁状況 | | | |
| 沈下、傾斜、迫り出し | | ○ | |
| クラック | | ○ | |
| コンクリートの剥離 | | ○ | |
| 鉄筋の露出、腐食 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 備考 |
|---------|------|---|----|
| | 有 | 無 | |
| フェンス状況 | | | |
| フェンスの破損 | | ○ | |
| 周縁状況 | | | |
| ごみの飛散 | | ○ | |
| 道路の汚れ | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

| | |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称 | 点 検 日 |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成26年 1月 7日 |

1、遮水工の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
| | 有 | 無 | |
| シート状況 | | | |
| 突起物による損傷の有無 | | ○ | |
| 接合部の剥離の有無 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

2、擁壁の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
| | 有 | 無 | |
| 擁壁状況 | | | |
| 沈下、傾斜、迫り出し | | ○ | |
| クラック | | ○ | |
| コンクリートの剥離 | | ○ | |
| 鉄筋の露出、腐食 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 備考 |
|---------|------|---|----|
| | 有 | 無 | |
| フェンス状況 | | | |
| フェンスの破損 | | ○ | |
| 周縁状況 | | | |
| ごみの飛散 | | ○ | |
| 道路の汚れ | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

| | |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称 | 点 検 日 |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成25年12月 3日 |

1、遮水工の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
| | 有 | 無 | |
| シート状況 | | | |
| 突起物による損傷の有無 | | ○ | |
| 接合部の剥離の有無 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

2、擁壁の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
| | 有 | 無 | |
| 擁壁状況 | | | |
| 沈下、傾斜、迫り出し | | ○ | |
| クラック | | ○ | |
| コンクリートの剥離 | | ○ | |
| 鉄筋の露出、腐食 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 備考 |
|---------|------|---|----|
| | 有 | 無 | |
| フェンス状況 | | | |
| フェンスの破損 | | ○ | |
| 周縁状況 | | | |
| ごみの飛散 | | ○ | |
| 道路の汚れ | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

| | |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称 | 点 検 日 |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成25年11月 1日 |

1、遮水工の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
| | 有 | 無 | |
| シート状況 | | | |
| 突起物による損傷の有無 | | ○ | |
| 接合部の剥離の有無 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

2、擁壁の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
| | 有 | 無 | |
| 擁壁状況 | | | |
| 沈下、傾斜、迫り出し | | ○ | |
| クラック | | ○ | |
| コンクリートの剥離 | | ○ | |
| 鉄筋の露出、腐食 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 備考 |
|---------|------|---|----|
| | 有 | 無 | |
| フェンス状況 | | | |
| フェンスの破損 | | ○ | |
| 周縁状況 | | | |
| ごみの飛散 | | ○ | |
| 道路の汚れ | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

| | |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称 | 点 検 日 |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成25年10月 4日 |

1、遮水工の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
| | 有 | 無 | |
| シート状況 | | | |
| 突起物による損傷の有無 | | ○ | |
| 接合部の剥離の有無 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

2、擁壁の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
| | 有 | 無 | |
| 擁壁状況 | | | |
| 沈下、傾斜、迫り出し | | ○ | |
| クラック | | ○ | |
| コンクリートの剥離 | | ○ | |
| 鉄筋の露出、腐食 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 備考 |
|---------|------|---|----|
| | 有 | 無 | |
| フェンス状況 | | | |
| フェンスの破損 | | ○ | |
| 周縁状況 | | | |
| ごみの飛散 | | ○ | |
| 道路の汚れ | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

| 施設の名称 | 点検日 |
|-----------------|-------------|
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成25年 9月 3日 |

1、遮水工の点検

| 点検項目 | 点検結果 | | 遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
| | 有 | 無 | |
| シートの状況 | | | |
| 突起物による損傷の有無 | | ○ | |
| 接合部の剥離の有無 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

2、擁壁の点検

| 点検項目 | 点検結果 | | 損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
| | 有 | 無 | |
| 擁壁の状況 | | | |
| 沈下、傾斜、迫り出し | | ○ | |
| クラック | | ○ | |
| コンクリートの剥離 | | ○ | |
| 鉄筋の露出、腐食 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

3、その他

| 点検項目 | 点検結果 | | 備考 |
|---------|------|---|----|
| | 有 | 無 | |
| フェンスの状況 | | | |
| フェンスの破損 | | ○ | |
| 周縁の状況 | | | |
| ごみの飛散 | | ○ | |
| 道路の汚れ | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

| | |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称 | 点 検 日 |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成25年 8月 9日 |

1、遮水工の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
| | 有 | 無 | |
| シートの状況 | | | |
| 突起物による損傷の有無 | | ○ | |
| 接合部の剥離の有無 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

2、擁壁の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
| | 有 | 無 | |
| 擁壁の状況 | | | |
| 沈下、傾斜、迫り出し | | ○ | |
| クラック | | ○ | |
| コンクリートの剥離 | | ○ | |
| 鉄筋の露出、腐食 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 備考 |
|---------|------|---|----|
| | 有 | 無 | |
| フェンスの状況 | | | |
| フェンスの破損 | | ○ | |
| 周縁の状況 | | | |
| ごみの飛散 | | ○ | |
| 道路の汚れ | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

| | |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称 | 点 検 日 |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成25年 7月12日 |

1、遮水工の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
| | 有 | 無 | |
| シート状況 | | | |
| 突起物による損傷の有無 | | ○ | |
| 接合部の剥離の有無 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

2、擁壁の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
| | 有 | 無 | |
| 擁壁状況 | | | |
| 沈下、傾斜、迫り出し | | ○ | |
| クラック | | ○ | |
| コンクリートの剥離 | | ○ | |
| 鉄筋の露出、腐食 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 備考 |
|---------|------|---|----|
| | 有 | 無 | |
| フェンス状況 | | | |
| フェンスの破損 | | ○ | |
| 周縁状況 | | | |
| ごみの飛散 | | ○ | |
| 道路の汚れ | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

| | |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称 | 点 検 日 |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成25年 6月 7日 |

1、遮水工の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
| | 有 | 無 | |
| シート状況 | | | |
| 突起物による損傷の有無 | | ○ | |
| 接合部の剥離の有無 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

2、擁壁の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
| | 有 | 無 | |
| 擁壁状況 | | | |
| 沈下、傾斜、迫り出し | | ○ | |
| クラック | | ○ | |
| コンクリートの剥離 | | ○ | |
| 鉄筋の露出、腐食 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 備考 |
|---------|------|---|----|
| | 有 | 無 | |
| フェンス状況 | | | |
| フェンスの破損 | | ○ | |
| 周縁状況 | | | |
| ごみの飛散 | | ○ | |
| 道路の汚れ | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

| | |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称 | 点 検 日 |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成25年 5月 7日 |

1、遮水工の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
| | 有 | 無 | |
| シート状況 | | | |
| 突起物による損傷の有無 | | ○ | |
| 接合部の剥離の有無 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

2、擁壁の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
| | 有 | 無 | |
| 擁壁状況 | | | |
| 沈下、傾斜、迫り出し | | ○ | |
| クラック | | ○ | |
| コンクリートの剥離 | | ○ | |
| 鉄筋の露出、腐食 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 備考 |
|---------|------|---|----|
| | 有 | 無 | |
| フェンス状況 | | | |
| フェンスの破損 | | ○ | |
| 周縁状況 | | | |
| ごみの飛散 | | ○ | |
| 道路の汚れ | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

| | |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称 | 点 検 日 |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成25年 4月 5日 |

1、遮水工の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 遮水工が低下するおそれが認められた場合 講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
| | 有 | 無 | |
| シート状況 | | | |
| 突起物による損傷の有無 | | ○ | |
| 接合部の剥離の有無 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

2、擁壁の点検

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 損壊するおそれがあると認められた場合 講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
| | 有 | 無 | |
| 擁壁状況 | | | |
| 沈下、傾斜、迫り出し | | ○ | |
| クラック | | ○ | |
| コンクリートの剥離 | | ○ | |
| 鉄筋の露出、腐食 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |

3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 | | 備考 |
|---------|------|---|----|
| | 有 | 無 | |
| フェンス状況 | | | |
| フェンスの破損 | | ○ | |
| 周縁状況 | | | |
| ごみの飛散 | | ○ | |
| 道路の汚れ | | ○ | |
| | | | |
| | | | |