

## 遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称       | 点 検 日       |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成30年 3月 2日 |

### 1、遮水工の点検

| 点 検 項 目     | 点検結果 |   | 遮水工が低下するおそれが認められた場合<br>講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
|             | 有    | 無 |                              |
| シート状況       |      |   |                              |
| 突起物による損傷の有無 |      | ○ |                              |
| 接合部の剥離の有無   |      | ○ |                              |
|             |      |   |                              |
|             |      |   |                              |

### 2、擁壁の点検

| 点 検 項 目    | 点検結果 |   | 損壊するおそれがあると認められた場合<br>講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
|            | 有    | 無 |                             |
| 擁壁状況       |      |   |                             |
| 沈下、傾斜、迫り出し |      | ○ |                             |
| クラック       |      | ○ |                             |
| コンクリートの剥離  |      | ○ |                             |
| 鉄筋の露出、腐食   |      | ○ |                             |

### 3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 |   | 備考 |
|---------|------|---|----|
|         | 有    | 無 |    |
| フェンス状況  |      |   |    |
| フェンスの破損 |      | ○ |    |
| 周縁状況    |      |   |    |
| ごみの飛散   |      | ○ |    |
| 道路の汚れ   |      | ○ |    |
|         |      |   |    |

## 遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称       | 点 検 日       |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成30年 2月 2日 |

### 1、遮水工の点検

| 点 検 項 目     | 点検結果 |   | 遮水工が低下するおそれが認められた場合<br>講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
|             | 有    | 無 |                              |
| シート状況       |      |   |                              |
| 突起物による損傷の有無 |      | ○ |                              |
| 接合部の剥離の有無   |      | ○ |                              |
|             |      |   |                              |
|             |      |   |                              |

### 2、擁壁の点検

| 点 検 項 目    | 点検結果 |   | 損壊するおそれがあると認められた場合<br>講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
|            | 有    | 無 |                             |
| 擁壁状況       |      |   |                             |
| 沈下、傾斜、迫り出し |      | ○ |                             |
| クラック       |      | ○ |                             |
| コンクリートの剥離  |      | ○ |                             |
| 鉄筋の露出、腐食   |      | ○ |                             |

### 3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 |   | 備考 |
|---------|------|---|----|
|         | 有    | 無 |    |
| フェンス状況  |      |   |    |
| フェンスの破損 |      | ○ |    |
| 周縁状況    |      |   |    |
| ごみの飛散   |      | ○ |    |
| 道路の汚れ   |      | ○ |    |

## 遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称       | 点 検 日       |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成30年 1月 5日 |

### 1、遮水工の点検

| 点 検 項 目     | 点検結果 |   | 遮水工が低下するおそれが認められた場合<br>講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
|             | 有    | 無 |                              |
| シート状況       |      |   |                              |
| 突起物による損傷の有無 |      | ○ |                              |
| 接合部の剥離の有無   |      | ○ |                              |
|             |      |   |                              |
|             |      |   |                              |

### 2、擁壁の点検

| 点 検 項 目    | 点検結果 |   | 損壊するおそれがあると認められた場合<br>講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
|            | 有    | 無 |                             |
| 擁壁状況       |      |   |                             |
| 沈下、傾斜、迫り出し |      | ○ |                             |
| クラック       |      | ○ |                             |
| コンクリートの剥離  |      | ○ |                             |
| 鉄筋の露出、腐食   |      | ○ |                             |
|            |      |   |                             |
|            |      |   |                             |

### 3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 |   | 備考 |
|---------|------|---|----|
|         | 有    | 無 |    |
| フェンス状況  |      |   |    |
| フェンスの破損 |      | ○ |    |
| 周縁状況    |      |   |    |
| ごみの飛散   |      | ○ |    |
| 道路の汚れ   |      | ○ |    |
|         |      |   |    |
|         |      |   |    |

## 遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称       | 点 検 日       |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成29年12月 1日 |

### 1、遮水工の点検

| 点 検 項 目     | 点検結果 |   | 遮水工が低下するおそれが認められた場合<br>講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
|             | 有    | 無 |                              |
| シート状況       |      |   |                              |
| 突起物による損傷の有無 |      | ○ |                              |
| 接合部の剥離の有無   |      | ○ |                              |
|             |      |   |                              |
|             |      |   |                              |

### 2、擁壁の点検

| 点 検 項 目    | 点検結果 |   | 損壊するおそれがあると認められた場合<br>講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
|            | 有    | 無 |                             |
| 擁壁状況       |      |   |                             |
| 沈下、傾斜、迫り出し |      | ○ |                             |
| クラック       |      | ○ |                             |
| コンクリートの剥離  |      | ○ |                             |
| 鉄筋の露出、腐食   |      | ○ |                             |

### 3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 |   | 備考 |
|---------|------|---|----|
|         | 有    | 無 |    |
| フェンス状況  |      |   |    |
| フェンスの破損 |      | ○ |    |
| 周縁状況    |      |   |    |
| ごみの飛散   |      | ○ |    |
| 道路の汚れ   |      | ○ |    |
|         |      |   |    |

## 遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称       | 点 検 日       |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成29年11月 7日 |

### 1、遮水工の点検

| 点 検 項 目     | 点検結果 |   | 遮水工が低下するおそれが認められた場合<br>講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
|             | 有    | 無 |                              |
| シート状況       |      |   |                              |
| 突起物による損傷の有無 |      | ○ |                              |
| 接合部の剥離の有無   |      | ○ |                              |
|             |      |   |                              |
|             |      |   |                              |

### 2、擁壁の点検

| 点 検 項 目    | 点検結果 |   | 損壊するおそれがあると認められた場合<br>講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
|            | 有    | 無 |                             |
| 擁壁状況       |      |   |                             |
| 沈下、傾斜、迫り出し |      | ○ |                             |
| クラック       |      | ○ |                             |
| コンクリートの剥離  |      | ○ |                             |
| 鉄筋の露出、腐食   |      | ○ |                             |
|            |      |   |                             |
|            |      |   |                             |

### 3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 |   | 備考 |
|---------|------|---|----|
|         | 有    | 無 |    |
| フェンス状況  |      |   |    |
| フェンスの破損 |      | ○ |    |
| 周縁状況    |      |   |    |
| ごみの飛散   |      | ○ |    |
| 道路の汚れ   |      | ○ |    |
|         |      |   |    |
|         |      |   |    |

## 遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称       | 点 検 日       |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成29年10月 3日 |

### 1、遮水工の点検

| 点 検 項 目     | 点検結果 |   | 遮水工が低下するおそれが認められた場合<br>講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
|             | 有    | 無 |                              |
| シート状況       |      |   |                              |
| 突起物による損傷の有無 |      | ○ |                              |
| 接合部の剥離の有無   |      | ○ |                              |
|             |      |   |                              |
|             |      |   |                              |

### 2、擁壁の点検

| 点 検 項 目    | 点検結果 |   | 損壊するおそれがあると認められた場合<br>講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
|            | 有    | 無 |                             |
| 擁壁状況       |      |   |                             |
| 沈下、傾斜、迫り出し |      | ○ |                             |
| クラック       |      | ○ |                             |
| コンクリートの剥離  |      | ○ |                             |
| 鉄筋の露出、腐食   |      | ○ |                             |
|            |      |   |                             |
|            |      |   |                             |

### 3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 |   | 備考 |
|---------|------|---|----|
|         | 有    | 無 |    |
| フェンス状況  |      |   |    |
| フェンスの破損 |      | ○ |    |
| 周縁状況    |      |   |    |
| ごみの飛散   |      | ○ |    |
| 道路の汚れ   |      | ○ |    |
|         |      |   |    |
|         |      |   |    |

## 遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称       | 点 検 日       |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成29年 9月 1日 |

### 1、遮水工の点検

| 点 検 項 目     | 点検結果 |   | 遮水工が低下するおそれが認められた場合<br>講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
|             | 有    | 無 |                              |
| シート状況       |      |   |                              |
| 突起物による損傷の有無 |      | ○ |                              |
| 接合部の剥離の有無   |      | ○ |                              |
|             |      |   |                              |
|             |      |   |                              |

### 2、擁壁の点検

| 点 検 項 目    | 点検結果 |   | 損壊するおそれがあると認められた場合<br>講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
|            | 有    | 無 |                             |
| 擁壁状況       |      |   |                             |
| 沈下、傾斜、迫り出し |      | ○ |                             |
| クラック       |      | ○ |                             |
| コンクリートの剥離  |      | ○ |                             |
| 鉄筋の露出、腐食   |      | ○ |                             |
|            |      |   |                             |
|            |      |   |                             |

### 3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 |   | 備考 |
|---------|------|---|----|
|         | 有    | 無 |    |
| フェンス状況  |      |   |    |
| フェンスの破損 |      | ○ |    |
| 周縁状況    |      |   |    |
| ごみの飛散   |      | ○ |    |
| 道路の汚れ   |      | ○ |    |
|         |      |   |    |
|         |      |   |    |

## 遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称       | 点 検 日       |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成29年 8月 1日 |

### 1、遮水工の点検

| 点 検 項 目     | 点検結果 |   | 遮水工が低下するおそれが認められた場合<br>講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
|             | 有    | 無 |                              |
| シート状況       |      |   |                              |
| 突起物による損傷の有無 |      | ○ |                              |
| 接合部の剥離の有無   |      | ○ |                              |
|             |      |   |                              |
|             |      |   |                              |

### 2、擁壁の点検

| 点 検 項 目    | 点検結果 |   | 損壊するおそれがあると認められた場合<br>講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
|            | 有    | 無 |                             |
| 擁壁状況       |      |   |                             |
| 沈下、傾斜、迫り出し |      | ○ |                             |
| クラック       |      | ○ |                             |
| コンクリートの剥離  |      | ○ |                             |
| 鉄筋の露出、腐食   |      | ○ |                             |

### 3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 |   | 備考 |
|---------|------|---|----|
|         | 有    | 無 |    |
| フェンス状況  |      |   |    |
| フェンスの破損 |      | ○ |    |
| 周縁状況    |      |   |    |
| ごみの飛散   |      | ○ |    |
| 道路の汚れ   |      | ○ |    |
|         |      |   |    |



## 遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称       | 点 検 日       |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成29年 7月 4日 |

### 1、遮水工の点検

| 点 検 項 目     | 点検結果 |   | 遮水工が低下するおそれが認められた場合<br>講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
|             | 有    | 無 |                              |
| シートの状況      |      |   |                              |
| 突起物による損傷の有無 |      | ○ |                              |
| 接合部の剥離の有無   |      | ○ |                              |
|             |      |   |                              |
|             |      |   |                              |

### 2、擁壁の点検

| 点 検 項 目    | 点検結果 |   | 損壊するおそれがあると認められた場合<br>講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
|            | 有    | 無 |                             |
| 擁壁の状況      |      |   |                             |
| 沈下、傾斜、迫り出し |      | ○ |                             |
| クラック       |      | ○ |                             |
| コンクリートの剥離  |      | ○ |                             |
| 鉄筋の露出、腐食   |      | ○ |                             |
|            |      |   |                             |
|            |      |   |                             |

### 3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 |   | 備考 |
|---------|------|---|----|
|         | 有    | 無 |    |
| フェンスの状況 |      |   |    |
| フェンスの破損 |      | ○ |    |
| 周縁の状況   |      |   |    |
| ごみの飛散   |      | ○ |    |
| 道路の汚れ   |      | ○ |    |
|         |      |   |    |
|         |      |   |    |

## 遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称       | 点 検 日       |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成29年 6月 2日 |

### 1、遮水工の点検

| 点 検 項 目     | 点検結果 |   | 遮水工が低下するおそれが認められた場合<br>講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
|             | 有    | 無 |                              |
| シート状況       |      |   |                              |
| 突起物による損傷の有無 |      | ○ |                              |
| 接合部の剥離の有無   |      | ○ |                              |
|             |      |   |                              |
|             |      |   |                              |

### 2、擁壁の点検

| 点 検 項 目    | 点検結果 |   | 損壊するおそれがあると認められた場合<br>講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
|            | 有    | 無 |                             |
| 擁壁状況       |      |   |                             |
| 沈下、傾斜、迫り出し |      | ○ |                             |
| クラック       |      | ○ |                             |
| コンクリートの剥離  |      | ○ |                             |
| 鉄筋の露出、腐食   |      | ○ |                             |

### 3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 |   | 備考 |
|---------|------|---|----|
|         | 有    | 無 |    |
| フェンス状況  |      |   |    |
| フェンスの破損 |      | ○ |    |
| 周縁状況    |      |   |    |
| ごみの飛散   |      | ○ |    |
| 道路の汚れ   |      | ○ |    |
|         |      |   |    |

## 遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称       | 点 検 日       |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成29年 5月 2日 |

### 1、遮水工の点検

| 点 検 項 目     | 点検結果 |   | 遮水工が低下するおそれが認められた場合<br>講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
|             | 有    | 無 |                              |
| シート状況       |      |   |                              |
| 突起物による損傷の有無 |      | ○ |                              |
| 接合部の剥離の有無   |      | ○ |                              |
|             |      |   |                              |
|             |      |   |                              |

### 2、擁壁の点検

| 点 検 項 目    | 点検結果 |   | 損壊するおそれがあると認められた場合<br>講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
|            | 有    | 無 |                             |
| 擁壁状況       |      |   |                             |
| 沈下、傾斜、迫り出し |      | ○ |                             |
| クラック       |      | ○ |                             |
| コンクリートの剥離  |      | ○ |                             |
| 鉄筋の露出、腐食   |      | ○ |                             |
|            |      |   |                             |
|            |      |   |                             |

### 3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 |   | 備考 |
|---------|------|---|----|
|         | 有    | 無 |    |
| フェンス状況  |      |   |    |
| フェンスの破損 |      | ○ |    |
| 周縁状況    |      |   |    |
| ごみの飛散   |      | ○ |    |
| 道路の汚れ   |      | ○ |    |
|         |      |   |    |
|         |      |   |    |

## 遮水工、擁壁等の点検結果（報告）

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 施 設 の 名 称       | 点 検 日       |
| 北名古屋衛生組合藤岡最終処分場 | 平成29年 4月 7日 |

### 1、遮水工の点検

| 点 検 項 目     | 点検結果 |   | 遮水工が低下するおそれが認められた場合<br>講じた措置 |
|-------------|------|---|------------------------------|
|             | 有    | 無 |                              |
| シート状況       |      |   |                              |
| 突起物による損傷の有無 |      | ○ |                              |
| 接合部の剥離の有無   |      | ○ |                              |
|             |      |   |                              |
|             |      |   |                              |

### 2、擁壁の点検

| 点 検 項 目    | 点検結果 |   | 損壊するおそれがあると認められた場合<br>講じた措置 |
|------------|------|---|-----------------------------|
|            | 有    | 無 |                             |
| 擁壁状況       |      |   |                             |
| 沈下、傾斜、迫り出し |      | ○ |                             |
| クラック       |      | ○ |                             |
| コンクリートの剥離  |      | ○ |                             |
| 鉄筋の露出、腐食   |      | ○ |                             |
|            |      |   |                             |
|            |      |   |                             |

### 3、その他

| 点 検 項 目 | 点検結果 |   | 備考 |
|---------|------|---|----|
|         | 有    | 無 |    |
| フェンス状況  |      |   |    |
| フェンスの破損 |      | ○ |    |
| 周縁状況    |      |   |    |
| ごみの飛散   |      | ○ |    |
| 道路の汚れ   |      | ○ |    |
|         |      |   |    |
|         |      |   |    |